



Lift UNITED Klima Serwis! Sprawdź!

9 900

PLN

Dane kontaktowe



www:
goldauto.pl

- Radio
- Gniazdo USB
- System nagłośnienia
- Klimatyzacja manualna
- Tapicerka materiałowa
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Kontrola trakcji
- Lampy przeciwmgielne
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi stalowe
- Opony zimowe
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...

Marka	Volkswagen
Model	Polo
Typ nadwozia	Kompakt
Typ paliwa	Benzyna
Importowany	Tak
Rok produkcji	2008
Przebieg	224000
Kolor	Czarny
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1198
Moc	70
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	141
Kraj pochodzenia	Niemcy
Data pierwszej rejestracji	2008-04-02
Numer rejestracyjny pojazdu	NULL
Zarejestrowany w	Polska
Pierwszy właściciel	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5
Metalik	Tak

